

Sortiert nach Spannung + Leistung. Die Z-Schrauben sind schuboptimiert

Nr	Name	Ampere	Volt	Watt	Schub g	out/in1	n=1900 U/min
4	Z-D31-3FB	0,150	12	1,80	65	36,11	
9	Z-D34-6F	0,200	12	2,40	80	33,33	
10	Z-D32-2FB	0,190	12	2,28	75	32,89	
3	Z-D31-3FS	0,130	12	1,56	50	32,05	
8	Z-D30-6F	0,160	12	1,92	60	31,25	
5	Z-D31-2FB	0,120	12	1,44	45	31,25	
6	Z-D31-2FS	0,120	12	1,44	45	31,25	
7	N-D34-4F	0,210	12	2,52	70	27,78	
1	R-D32-2F	0,130	12	1,56	40	25,64	
2	Z-D28-6F	0,140	12	1,68	40	23,81	
Nr	Name	Ampere	Volt	Watt	Schub g	out/in1	n=3800 U/min
4	Z-D31-3FB	0,380	21	7,98	220	27,57	
6	Z-D31-2FS	0,260	21	5,46	150	27,47	
3	Z-D31-3FS	0,280	21	5,88	160	27,21	
1	R-D32-2F	0,260	21	5,46	140	25,64	
2	Z-D28-6F	0,300	21	6,30	160	25,40	
5	Z-D31-2FB	0,250	21	5,25	130	24,76	
8	Z-D30-6F	0,320	21	6,72	160	23,81	
9	Z-D34-6F	0,460	21	9,66	230	23,81	
10	Z-D32-2FB	0,460	21	9,66	230	23,81	
7	N-D34-4F	0,420	21	8,82	190	21,54	

1	R-D32-2F	Rennschraube 2 Flügel D32 mm
2	Z-D28-6F	Z-Schraube 6 Flügel D28 mm
3	Z-D31-3FS	Z-Schraube 3 Flügel schmal D31 mm
4	Z-D31-3FB	Z-Schraube 3 Flügel breit D31 mm
5	Z-D31-2FB	Z-Schraube 2 Flügel breit D31 mm
6	Z-D31-2FS	Z-Schraube 2 Flügel schmal D31mm
7	N-D34-4F	Normale Schraube 4 Flügel D34 mm
8	Z-D30-6F	Z-Schraube 6 Flügel D30 mm
9	Z-D34-6F	Z-Schraube 6 Flügel D34 mm
10	Z-D32-2FB	Z-Schraube 2 Flügel breit D32 mm